

POKYNY NA UPEVNENIE RADU KOZ STC

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA STREDOVÉHO OTVORU

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 2x podložka | 6x matica | 1x posuvná matica a 1x šesťhranná skrutka (upevnenie na koľajničku) | 1x príchytka kábľa

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

Kompatibilné s typmi káblových svoriek KOZ® STC-series:

STC 21-38 | STC 36-52 | STC 46-75 | STC 72-100 | STC 100-130 | STC 120-160

1

Konfigurácia závitových tyčí

Závitové tyče vložte do spodnej časti pomocou matic.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

4x

**2**

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite a zaistíte spodnú časť káblovej príchytke na koľajničke pomocou šesťhrannej skrutky a posuvnej matice v stredovom otvore.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.



1x



1x



1x

**3**

Horná časť

Káble priložte k spodnej časti. Hornú časť položte na káble a zaistíte podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



2x

