

POKYNY NA UPEVNENIE RADU KOZ TRI

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA SYSTÉMU 4 SKRUTIEK

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 2x veľká podložka | 6x veľká matica | 4x skrutka | 2x upevňovacia podložka
2x malá podložka | 6x malá matica | 1x príchytka kábla

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

Kompatibilné s typmi káblových svoriek KOZ® TRI-series a KOZ® TRI eco-series:

TRI 15-24 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI eco 67-82

1

Konfigurácia závitových tyčí

Závitové tyče vložte do spodnej časti pomocou matic.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

4x

**2**

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite a zaistíte spodnú časť káblovej príchytke na koľajničke pomocou upevňovacích podložiek, podložiek a skrutiek v spodnej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



4x



4x



4x

**3**

Horná časť

Káble priložte k spodnej časti. Hornú časť položte na káble a zaistíte podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



2x

